

Утвърждавам

Министър:

Джевдет Чакъров

**Дейности по стопанисване на минералните води
Басейнова Дирекция Дунавски Район
за 2006г.**

№	Находище			Ресурс	СОЗ (Съгласно наредба № 3/16.10.2000г.)	Състояние на съоразението	Дейности	Сума (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шипково	Сондаж № Л-28	с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч	да	не	Лошо състояние	1. Привеждане в кранов режим 2. Да се извърши геодезическо заснемане 3. Да се монтира водомерно устройство	10 000 200 3 000
2	Шипково	Сондаж № Л-36	с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч	да	не	В много добро състояние	1. Да се монтира водомерно устройство	3 000
3	Шипково	Сондаж № Л-37	с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч	да	не	Задоволително състояние	1. Да се извърши геодезическо заснемане 2. Да се монтира водомерно устройство	200 3 000
							обща сума за находището:	19,600
4	Чифлик	Сондаж №Р-1ХГ	с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч	да	не	Добро състояние	1. Да се извърши геодезическо заснемане 2. Да се монтира водомерно устройство	200 3 000
							обща сума за находището:	3,200

№	Находище			Ресурс	СОЗ (Съгласно наредба № 3/16.10.2000г.)	Състояние на съоразението	Дейности	Сума (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Вършец 20	Сондаж 1	Регулация на град Вършец, община Вършец, област Монтана	да	не	Добро състояние	1. Да се оборудва с метална шапка, да се поставят катинари 2. Да се извърши геодезическо заснемане	200 200
6	Вършец 20	Сондаж 2	Регулация на град Вършец, община Вършец, област Монтана	да	не	Добро състояние	1. Да се оборудва с металана шапка, да се поставят катинари 2. Да се извърши геодезическо заснемане на сондажа;	200 200
7	Вършец 20	Сондаж 3	Регулация на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана	да	не	Добро състояние	1. Да се оборудва с металана шапка, да се поставят катинари 2. Да се извърши геодезическо заснемане 3. Да се монтира водомерно устройство	200 200 3 000
8	Вършец 20	Сондаж 4	Регулация на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана	да	не	Добро състояние	1. Да се оборудва с металана шапка, да се поставят катинари 2. Да се извърши геодезическо заснемане 3. Да се монтира водомерно устройство	200 200 3 000
							обща сума за находището:	7,600

№	Находище			Ресурс	СОЗ (Съгласно наредба № 3/ 16.10.2000г.)	Състояние на съоразението	Дейности	Сума (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Замфирово 29	Сондаж № Р-4	с. Замфирово, общ. Берковица обл. Монтана	не	не	Задоволително състояние	1. Да се извърши геодезическо заснемане	200
10	Слатина 71	Сондаж № 3 хг	с. Слатина, общ. Берковица, обл. Монтана	не	не	Добро състояние	1. Да се извърши геодезическо заснемане	200
11	Овча могила	Сондаж №2хг	с. Овча могила, бщина Свищов, обл. В. Търново	да	не	Добро състояние	1. Да се извърши геодезическо заснемане 2. Преучредяване и изграждане на СОЗ 3. Да се монтира водомерно устройство	200 5 000 3 000
							обща сума за находището:	8,200
12	Вонеща вода	Каптиран естествен извор	с. Вонеща вода, обл. В. Търново	да	да	Добро състояние	1. Изграждане на СОЗ	5,000
13	Полски тръмбеш	Сондаж №Р-1ХГ	гр. Полски Тръмбеш, обл. В. Търново	да	да	Добро състояние	1. Изграждане на СОЗ 2. Да се монтира водомерно устройство	2 000 3 000
							обща сума за находището:	5,000
14	София - Надежда	Сондаж № С2 хг	кв.Илиенци, Район Надежда , гр.София	не	не	Лошо състояние	1. Да се ликвидира	32,000
15	София - Надежда	Сондаж № С3хг	кв.Илиенци, Район Надежда , гр.София	не	не	Лошо състояние	1. Да се ликвидира	32,000
							обща сума за находището:	64,000

№	Находище			Ресурс	СОЗ (Съгласно наредба № 3/ 16.10.2000г.)	Състояние на съоразението	Дейности	Сума (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	София - Лозенец	Сондаж С7хг	ул."Милин камък" и бул."България", Район Лозенец, гр.София	не	не	Добро състояние	1.Реконструкция	6,000
17	София - Лозенец	Кладенец Кл2	ул."Милин камък" и бул."България", район Лозенец, гр.София	не	не	Лошо състояние	1. Да се ликвидира	30,000
18	София - Лозенец	Сондаж С 1хг,	бул."Черни връх" и бул."България", Район Лозенец, гр.София	не	не	Лошо състояние	1. Да се ликвидира	30,000
							обща сума за находището:	66,000
19	Софийска котловина	Сондаж Сн 596	Сондажа е североризточно от с.Чепинци, СО-Район "Нови Искър"	не	не	Добро състояние	1.Реконструкция	30 000
20	Банкя	Сондаж ЗХГ	гр.Банкя	да	да	Добро състояние	1. Да се монтира водомерно устройство	3 000
21	Банкя	Каптаж"Бански"	гр.Банкя	да	да	Добро състояние	1. Да се монтира водомерно устройство	3 000
							обща сума за находището:	6,000
							обща сума за годината	214 800

Директор:

Цветанка Димитрова